

АКТ
осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей и люков
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 44»

«03» июля 2023 г.

В соответствии с приказом № 115 от «03» июля 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Л.В.Воробьева, директор
МАОУ СОШ № 44

Члены комиссии:

Л.С.Лбова, заместитель
директора по АХЧ
Л.В.Шмидт, председатель
Профсоюзного комитета

Провела осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей и люков на объекте МАОУ СОШ № 44 по адресу 623751, Свердловская область, город Реж, улица Строителей, 13 в помещениях: электрощитовая, запасные выходы, выходы на чердак.

При проверке выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. Замки не имеет механических повреждений и работает исправно.

Заключение:

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей и люков не требуется. Указанные противопожарные двери и люки пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии



Л.В. Воробьева

Члены комиссии:



Л.С.Лбова



Л.В.Шмидт

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919184

Владелец Воробьева Лариса Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024